


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.			Freimasstoleranzen		Oberflaechen		Masstab:1:1		C:\SET\AutoCAD\vykresy\SET_KK\TD\197051td.dwg	
							Werkstoff:			
			2022 Datum Name				MKP Motorkondensator MSB MKP 40/285I/9999		Blatt	
			Bearb. 25.OKT. Špigl							
			Gepr.							
			Norm.							
							464.197 051.TD		Bl.	
Zust. Aenderung Datum Name Norm.			Urspr.:		Ers. f.:		Ers. d.:			

