


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.					Freimasstoleranzen		Oberflaechen		Masstab: 1: 1		C:\SET\AutoCAD vykresy\SET_KK\TD\1634321d.dwg			
									Werkstoff:					
					2008	Datum	Name		MKP–Motorkondensator MSB MKP 1/285/E1373					
					Bearb.	23.SEP.	Chrtek							
					Gepr.									
					Norm.									
02	0001/22	18.08.	Špi									464.163 432.TD		Blatt
01	0001/21	14.01.	Dan									464.163 432.TD		Bl
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:				Ers. f.:		Ers. d.:			