


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Storage conditions for Hydra capacitors see instruction 464.073 909.FA appendix 10.					Freimasstoleranzen		Oberflaechen		Masstab:1:1		C:\SET\AutoCAD\vykresy\SET_KK\TD\1839581d.dwg	
									Werkstoff:			
					2018	Datum	Name		MKP Motorkondensator MLB MKP 1/400/E1886			
					Bearb.	27.MÄR.	Danis					
					Gepr.							
					Norm.							
									464.183 958.TD			
					 HYDRA				Blatt			
									Bl.			
Zust.	Aenderung	Datum	Name	Norm.	Urspr.:				Ers. f.:	Ers. d.:		